

obiekt : ul. Zachodnia
miasto : Siennica

skala 1: 500

Wykonawca pomiaru uzupełniający zaktualizował istniejącą treść wg stanu na dzień 22.11.2010 r. w granicach określonych zieloną linią. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione w czasie wykonywania pomiarów, gdyż brak było o nich informacji branżowych lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem. Wykazane na mapie granice przyjęto z ewidencji gruntów. W wyniku postępowania rozgraniczeniowego granice i powierzchnia działek mogą ulec zmianie.

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Andrzej Bulak
08-110 Siedlca, ul. Łosicka 4
REG. 710358634, NIP 821-111-09-71

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Bulak
Upr. zawod. 10590

23 LIS. 2010

[Signature]

Sytuacja W6
km 0+422,78
X-5773383,54
Y-7541879,57

Koniec opracowania
km 0+422,78

kąt zwrotu-17,0gr
R-60,0m
T-8,05m
L-16,03
Z-0,54m
i-jak na prostej

PŁ- km 0+396,77

Ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej betonowej

Początek odcinka nr 2
km 0+383,55

Sytuacja W5
km 0+404,82
X-5773372,05
Y-7541893,37

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Mińsku Mazowieckim

W obszarze oznaczonym linią... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 29.11.2010 r. Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

29.11.2010
Mińsk Maz.
(miejscowość i data)

[Signature]
Marek Słazek
Kierownik Powiatowego Ośrodka

Nazwa i adres obiektu budowlanego		Remont ulicy Zachodniej w Siennicy km 0+383,55-422,78	
Nazwa rysunku		Sytuacja oznakowania starego	
Skala	Numer rys.	1:500	72
Projektant		inż. Waldemar Adamiec	Data 18.11.2010r. Podpis
Specjalność		Konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych, bez ograniczeń UAN-4224/46/38/85	
Nr. upr.	18		