


# PRZEKRÓJ HYDROGEOLOGICZNY I - I'

NW

SE



mgr Dariusz Kisieliński

geolog uprawniony  
nr III-1184, V-1164, VII-1120

## Objaśnienia:

- piaski drobnoziarniste i pylaste
- piaski średnioziarniste
- piaski gruboziarn. i żwiry
- gliny zwałowe
- mułki, pyły
- ily

- Siennica  
Ośr. Zdr.  
154,5 nazwa ujęcia  
rzędna w m. n.p.m.
- 42,5 głęb. otworu
- || strefa zafiltrowania
- ▼ zw. wody ustalone
- ▽ zw. nawiercone

## PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE

Projekt robót geologicznych  
na wykonanie studni awaryjnej S-1A  
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy,  
pow. miński, woj. mazowieckie

według "Dodatku nr 1  
do dokumentacji..." (9)

## Przekrój hydrogeologiczny

maj 2012

skala 1:  $\frac{50\,000}{100}$

Zał. 10