

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ
ŻAKÓW- KĄTY- BESTWINY NR 22111W
W M. KĄTY KM 0+000-0+550,40

Spis załączników

- 1.Opis techniczny
- 2.Profil podłużny chodnika strona prawa
- 3.Profil podłużny chodnika strona lewa
- 4.Przekroje poprzeczne strona prawa
- 5.Przekroje poprzeczne strona lewa
- 6.Przekrój normalny chodnika strona prawa km 0+037,80-0+456,70
- 7.Przekrój normalny chodnika strona prawa km 0+456,70-0+541
- 8.Zabezpieczenie przejścia przy kapliczce strona prawa
km0+378,40-0+387,40
- 9.Przekrój normalny chodnika strona lewa km 0+000-0+307
i km 0+386,50-0+550,40
- 10.Sytuacja zjazdu na odcinkach z istniejącymi ściekami , obustronnie
- 11.Sytuacja zjazdu przylegającego do krawężnika km 0+456,70-0+451
strona prawa
- 12.Tabela usunięcia humusu(darniny) strona prawa
- 13.Tabela robót ziemnych strona prawa
- 14.Tabela usunięcia humusu(darniny) strona lewa
- 15.Tabela robót ziemnych strona lewa
- 16.Zestawienie chodnika strona prawa
- 17.Zestawienie chodnika strona lewa
- 18.Wykaz zjazdów strona prawa
- 19.Wykaz zjazdów strona lewa

Garwolin czerwiec 2010 r.

inż. Waldemar Adamiec
UAN-4224/46/38/85